



BS Plusfoam

Sārmaina putojoša līdzeklis piedegušu netīrumu un stipri piesārņotu virsmu mazgāšanai.

BS Plusfoam:

- piemērots lietošanai pārtikas rūpniecībā (kūpinātavas, grili, fritēšanas iekārtas un līdzīgi), dzērienu un piena ražošanā, kā arī konveijeru, ratiņu un citu ražošanas iekārtu mazgāšanai;
- īpaši efektīvs lauksaimniecībā, putnkopībā, stipri piesārņotu virsmu, dzīvnieku turēšanas un palīgtelpu uzturēšanai;
- piemērots slaukšanas laukumu un slaukšanas iekārtu mazgāšanai;
- sastāvā esošās virsmaktīvās vielas samazina mazgāšanas šķīdumu virsmas spriegumu un paaugstina mazgāšanas šķīdumu efektivitāti;
- piemērots izmantošanai ikdienas un periodiskai ļoti piesārņotu virsmu mazgāšanai;
- piemērots ūdensizturīgu virsmu mazgāšanai, kas piesārņotas ar eļļām vai naftas produktiem;
- drošs lietošanā uz nerūsējošā tērauda, plastmasas, betona un keramikas virsmām, ievērojot ieteiktos koncentrācijas līmeņus;
- efektīvi iekļūst un emulgē stipri piedegušus, karbonizētus un polimerizētus netīrumus;
- var mazgāt ar putām, augstspiedienu, rokām, iegremdējot;
- viegli noskalojams;
- var izmantot ražošanā kā universālu mazgāšanas līdzekli;
- produkts piemērots arī periodiskai kaļķa nogulumu noņemšanai.

Produkta sastāvs

Norādīts Drošības datu lapās.

Lietošanas instrukcija

Pirms **BS Plusfoam** lietošanas virsmas jāattīra mehāniski, noņemot lielos netīrumus, un jānoskalo ar ūdeni. Pēc skalošanas uz virsmas nedrīkst palikt viegli atdalāmi netīrumi. Ieteicamā **BS Plusfoam** koncentrācija ir 1,0–6,0 % (1,0–6,0 kg/100 L šķīduma). Precīza koncentrācija tiek noteikta darba vietā, ņemot vērā piesārņotās virsmas lielumu un piesārņojuma līmeni. Sagatavotu šķīdumu virsmas pārklāj manuāli, ar putām vai iegremdējot (putas ir labi redzamas un palīdz nodrošināt vienmērīgu virsmas pārklājumu) un atstāj iedarboties 5–15 minūtes. Stipri piesārņotu virsmu gadījumā iedarbības laiku var pagarināt līdz 45 minūtēm. Lielākas efektivitātes nodrošināšanai virsmas ieteicams papildus berzt ar suku. Pēc mazgāšanas virsmas obligāti rūpīgi noskalojiet ar lielu ūdens daudzumu.

Informācija par drošu lietošanu

Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus. Nedrīkst jaukt ar citām ķīmikālijām. Glabāt cieši aizvērtā oriģinālajā tilpumā sausās, vēdināmās telpās. Neglabāt kopā ar skābēm, spēcīgiem oksidatoriem. Nesabojāt taru. Glabāt ne zemākā par -10 °C temperatūrā un ne augstākā par +35 °C temperatūrā, kā arī projām no siltuma avotiem un saules stariem. **BS Plusfoam** nav piemērots izmantošanai uz vieglām metāliskām virsmām



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB „BS Chemical“
Briedžio g. 13, LT-97187 Kretinga
mob. tel. +370 663 73748,
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

(alumīnija, vara, cinka). Pēc lietošanas līdzeklis obligāti jānoskalo stundas laikā. Neskaidrību gadījumā ieteicams **BS Plusfoam** izmēģināt uz konkrētiem metāliem pirms ilgstošas lietošanas.

Koncentrācijas noteikšanas metode

Iesniedzama atsevišķi.

Fizikālās un ķīmiskās īpašības

Agregātstāvoklis	Šķidrums
Krāsa	Caurspīdīga, brūna
Smarža	Raksturīga
pH, 1 %, 20 – 25 °C	12,0 – 13,0
pH, 100 %, 20 – 25 °C	13,0 – 14,0
Relatīvais blīvums, g/cm ³ , 20 °C	1,25 – 1,29

Derīguma laiks

2 gadi no ražošanas datuma.